

豪雨被災寺院視察 報告書

期 日 2020年7月7日(火)

出 向 者 賛事三宅直心、書記藤本浩紀

視察寺院

球磨組明覚寺

球磨組寿専寺

球磨組明覚寺（住職：澁谷 匡）球磨郡錦町木上東 140 0966-38-2563
〔納骨堂横土砂崩れ〕
電気 ・ 水道 ・ ガス○



【7月5日現在】



【7月5日現在】



【7月5日現在】



【本堂・境内】



【7月7日現在】



【7月7日現在】



【7月7日現在】



【山門】



【納骨堂】

球磨組壽泉寺（住職：勝枝之総）球磨郡球磨村渡乙757-2 0966-33-0306
〔本堂・庫裏には被害なし、地域一帯が2階までの床上浸水、門徒が本堂へ避難〕
電気 ・水道 ・ガス○



【本堂】



【本堂内】



【本堂内】



【本堂内】

現在、該寺へ続く219号線が多くの箇所でも崩壊し、自衛隊による懸命な復旧作業が行われている。避難所として現在40名程を受け入れており、同時にほぼ孤立状態となっており、自衛隊による食糧・物資の配給が行われている。

球磨村



